





Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Comune di Villaromagnano

Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica al P.A.I. sulla base di indagini conformi alla Circ. P.G.R. 7/LAP 1996, relativa N.T.E. 12/1999, D.G.R. Piemonte n. 45-6656 del 15/07/2002 e D.G.R. Piemonte n. 2-11830 del 28/07/2009

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Comunale

Il tecnico incaricato: dott. geol. Massimo Baiardi
iscritto all'Ordine Regionale
dei Geologi del Piemonte con n. 354

Collaboratori: dott. geol. Riccardo Ferretti
iscritto all'Ordine Regionale
dei Geologi del Piemonte con n. 134

dott. Elena Lucia Scarpa

TAV. 2. CARTA GEOMORFOLOGICA DEI DISSESTI E DELLA
DINAMICA TORRENTIZIA

Scala 1:10.000

Aggiornamento cartografico giugno 2008

